

- Produktdatenblatt -

■ Kleb- und Dichtstoffentferner 400ML LOCTITE SF 7200 VPE=12

ArtNr: 2746-015

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

LOCTITE 7200™ wird eingesetzt, um das Entfernen von ausgehärteten chemischen Flächendichtungen zu erleichtern, indem es das Dichtungsmaterial auf den Flanschen erweicht und dadurch Beschädigungen durch gewaltsames Abschaben verhindert. Nach dem Auftrag bildet das Produkt eine schaumige Schicht, die verhindert, dass das Produkt von den zu behandelnden Oberflächen abläuft. Dadurch kann das Produkt über den notwendigen Zeitraum auf die ausgehärtete Flächendichtung einwirken.

Typische Anwendungen sind das Entfernen von allen flüssigen Flächendichtungen von Metallflanschen. Es ist besonders geeignet zum Entfernen von Flächendichtungen von Aluminium- oder anderen Metallflanschen, bei welchen intensives Schaben leicht zu Beschädigungen der Flanschflächen führen kann. Es kann auch eingesetzt werden, um das Entfernen von Klebstoffen, verkrusteten Fett- oder Ölrückständen, Rußablagerungen, angetrockneten Ölen, Farben, Lacken usw. von Metallflanschen oder Oberflächen zu erleichtern.

- Produkteigenschaften:

Technologie	Lösungsmittelbasiert
Chemische Basis	Mischung von aliphatischen Glykolethern, Kohlenwasserstoffen, Tensiden und Methylethylketonen
Aussehen	Bernsteinfarben, flüssig ^{LMS}
Löslichkeit in Wasser	Nicht mischbar
Löslichkeit in Lösungsmitteln	Mischbar
Treibmittel	Propan
Aushärtung	Entfällt
Anwendung	Reiniger
spezieller Vorteil	<ul style="list-style-type: none"> • Einfache Auftragung aus Sprühdose • Läuft nicht ab, auch nicht auf vertikalen Flächen • FCKW-frei

- Anwendung:

1. Lackierte Oberflächen sorgfältig vor Sprühnebel schützen, da LOCTITE® 7200™ Lacke angreifen kann.
2. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse Sprühdose 20 bis 30 cm von der Dichtungs- oder Teileoberfläche entfernt senkrecht halten und Produkt auf den Flansch oder die Oberfläche sprühen, je dicker desto besser.
3. 10 bis 15 Minuten (Silikondichtungen 30 Minuten) einwirken lassen.
4. Dichtung mit einem weichen Schaber entfernen und Flansch bzw. Oberfläche sauber abwischen. Vorgang ggf.wiederholen.
5. Vor der Auftragung von neuem Flächendichtungsmaterial muss der Flansch bzw. die Oberfläche unbedingt mit einem geeigneten Lösungsmittel, wie z.B. Loctite® 7063™, gereinigt werden.